

Oxystrip® liquide

Nettoyant de pistolet et buses



Informations techniques

Propriétés de produit

- Décapant liquide à performance intensive
- Prêt à l'emploi
- Contient des acides
- Base d'alcool et esters

Domaine d'application

- Décapage par processus en bain
- Sur tous les substrats résistants aux solvants et aux acides
- Nettoyage rapide de pistolets de peinture ou de buses
- Décapage de laques 1K et 2K, peintures à l'eau, peintures époxy, thermo laquage, peinture aux poudres et mousse 1K-PU

Limites techniques

Ne convient pas à des substrats sensibles aux acides, contient des acides puissants. Selon le temps de pose, les métaux peuvent être attaqués.

Données techniques

Densité à 20°C :	1,07 g/ml
Couleur :	transparent
Odeur :	âcre
Viscosité :	liquide
Valeur pH à 20°C :	1 – 2
Teneur en COV (Suisse) :	69,0%
Point d'inflammation :	> 80°C
Temp. mini. de travail :	20°C
Stockage / DDM :	au frais et hors gel dans le pot d'origine fermé au moins 24 mois
Pollution de l'eau :	CPE 1
Récipients :	10 l, 30 l
Numéro d'article :	1351

Utilisation

L'Oxystrip liquide de Scheidel est idéal pour le décapage en bain de petites et grosses pièces.

L'Oxystrip liquide convient au décapage de laques 1K et 2K, de peintures à l'eau, peintures époxy, thermo laquages, peintures aux poudres et mousse 1K-PU sur de nombreux substrats différents résistants aux solvants et aux acides.

Avant de commencer le travail, il faut toujours tester la résistance aux solvants et aux acides par des surfaces de test.

Oxystrip liquide s'utilise non dilué. La température optimale d'application est de 20°C. Les laques et peintures se dissolvent généralement sous forme de peaux ou d'écailles.

Utilisation dans la douche de nettoyage de buses :

Déposer les pièces directement après le processus de vernissage dans la douche de nettoyage remplie, fermez le couvercle, faites pivoter la douche en agitant légèrement. Laissez agir 15 à 30 minutes, faites pivoter à nouveau la douche, retirez les pièces et rincez immédiatement à l'eau. On peut procéder à un trempage de plus de 30 minutes, mais ne laissez jamais les pièces dans le contenant plus de 6 heures.

Attention :

Même avec un temps de pose allant jusqu'à 6 heures, les métaux peuvent être attaqués, donc retirez toujours les pièces au point de solution optimal et rincez-les.

Utilisation en bain :

Oxystrip liquide est un produit à évaporation lente et puissance de dissolution élevée. On peut donc réutiliser le bain plusieurs fois.

Oxystrip liquide sera utilisé uniquement à température ambiante et ne sera jamais chauffé.

Élimination

Il faut éviter de rejeter le produit dans la nature ou de le laisser s'introduire dans les canalisations. Il faut toujours éclaircir la situation avec les autorités locales avant le début des travaux. Les restes de produit, boues de peinture et eaux usées seront éliminés conformément aux directives officielles.

Mention de danger

La fiche de donnée de sécurité valide fait référence. Vous pouvez la télécharger sur le site www.duratec.ch gratuitement.
Généralités : nocif pour la santé si ingéré ou inhalé. Provoque de fortes irritations cutanées et es atteintes oculaires graves. Portez des gants, vêtements, lunettes et masque de protection.

Toutes les informations de cette informations techniques reposent sur notre expérience. Toute responsabilité générale est exclue en raison des conditions de pratique différentes. Procédez à vos propres tests. Cette fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Statut 09.04.2020