

Neutra-S



Neutralisateur

Informations techniques préliminaires

Propriétés de produit

- Nettoyant aqueux, acide
- Prêt à l'emploi
- Neutralisation et rinçage
- Après utilisation d'un décapant alcalin, par ex. décapant sec alcalin Drystrip de Scheidel
- Après utilisation de nettoyant de graffitis alcalins, par ex. Scheidel Cracker Gel dissolvant d'ombres & nettoyant de graffiti / Scheidel Cracker effaceur d'ombres (liquide)
- Neutralisation sur bois, métal et autres substrats brièvement résistants à l'acide

Domaine d'application

- Bois
- Métal
- Surfaces minérales (également les surfaces résistantes à court terme)

Limites techniques

Ne convient pas aux : pierres naturelles et pierres artificielles sensibles aux acides.
Ne convient pas non plus aux surfaces en pierre polies et vitrifiées.

Données techniques

Densité à 20°C :	1,04 g/ml
Couleur :	incolore
Valeur pH à 20°C :	1 - 2
Stockage / DDM :	au frais et hors gel, dans le récipient d'origine fermé au moins 24 mois
Pollution de l'eau :	CPE 1
Récipients :	1 l, 5 l
Numéro d'article :	1353

Utilisation

La neutralisation doit toujours se faire directement après un processus de décapage ou une élimination de graffitis :

Utilisation sur bois après décapage au Drystrip Alcalin :

Tout de suite après le décapage, aspergez la surface avec du Neutra-S ou appliquez avec un pinceau souple et saturez jusqu'au mouillage. Laissez agir en profondeur (env. 15 à 20 min.), puis lavez soigneusement et abondamment à l'eau claire.

Sur les surfaces en bois, la neutralisation doit absolument être répétée sur une surface complètement sèche (temps de séchage 12 - 24 h.). La surface sèche et neutralisée doit, au plus tard à la suite d'un second cycle, avoir une valeur de pH de 6-8. Vérifiez à l'aide de bandelettes de test de pH : humidifiez-les avec de l'eau et pressez-les sur la surface, lisez ensuite la valeur. Si le pH de surface est encore supérieur à 8 et dans la plage alcaline, **il faut** renouveler l'opération de neutralisation.

Utilisation après élimination de graffiti avec des nettoyeurs alcalins :

Après une élimination de graffiti avec l'effaceur d'ombres Cracker de Scheidel (liquide) ou le dissolvant d'ombres et nettoyant de graffiti Cracker Gel de Scheidel, il faut neutraliser le substrat à l'aide d'un acide. Le neutralisateur Neutra-S de Scheidel est conseillé dans ce but. Après un rinçage soigneux du produit d'élimination de graffiti, aspergez la surface avec le Neutra-Scheidel, laissez bien agir, (au moins 10 min.) puis rincez minutieusement à l'eau claire. Les surfaces neutralisées doivent présenter leur valeur pH d'origine (vérifiez à l'aide de bandelettes de test pH, que vous humidifiez à l'eau puis pressez sur la surface pour ensuite lire la valeur). Il faut répéter le processus de neutralisation jusqu'à ce que le substrat récupère sa valeur pH d'origine.

Remarque :

La neutralisation après utilisation de décapants ou nettoyeurs alcalins est très importante. En effet, en présence de résidus alcalins non neutralisés sur le substrat, des défauts de revêtement peuvent se produire lors de l'application ultérieure de peinture ou de laque (par ex. dé laminages/pelages). Avant l'application d'une nouvelle couche sur la surface nettoyée, il faut contrôler le taux d'humidité de la surface. Pour les surfaces en bois, l'humidité résiduelle ne doit pas être supérieure à 13%.

Substrats métalliques et minéraux :

La neutralisation de la surface se fait comme décrit ci-dessus, mais généralement, il n'est pas nécessaire d'effectuer un second cycle. Ceci sera déterminé après lecture des bandelettes de test de pH.

Utilisation comme nettoyant :

On peut utiliser ce produit comme nettoyant sur des surfaces résistantes à court terme pour éliminer les restes de calcaire et de saleté déposés. Avant utilisation, testez la résistance du substrat aux acides sur une zone non apparente.

Élimination

Ne pas rejeter dans l'environnement, empêcher toute introduction dans les canalisations. Les résidus de produits seront éliminés conformément aux directives des autorités locales.

Mention de danger :

La fiche de donnée de sécurité valide fait référence. Vous pouvez la télécharger sur le site www.duratec.ch gratuitement. Généralités : portez toujours des vêtements, gants, lunettes et masque de protection. Cause de graves irritations cutanée et des atteintes oculaires sérieuses. Évitez d'inhaler les vapeurs. Utilisez uniquement en extérieur ou dans un espace bien aéré.

Toutes les informations de cette informations techniques reposent sur notre expérience. Toute responsabilité générale est exclue en raison des conditions de pratique différentes. Procédez à vos propres tests. Cette fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Statut 07.04.2020